


# Sistema **JET-STAR** Casseforme riutilizzabili per loculi ed ossari.



1. Blocco in polistirolo ad alta densità su misura con smussi sugli angoli e conicità verso il fondo sui 3 lati superiori.
2. Piastra in acciaio di fondo, in appoggio sulla parte posteriore.
3. Lastra in lamiera utile per calpestio in fase di getto.
4. Stelo in acciaio tirante, utile per estrazione.
5. Occhio di aggancio per estrattore oleodinamico.

## FASI DI LAVORAZIONE

### Preparazione

1. Preparare la platea di partenza con pendenza verso il fondo.
2. Preparare la carpenteria in legno per setti verticali e muri esterni.
3. Avvolgere i casseri con telo in polietilene da noi fornito per posizionarli sulla prima fila di getto.
4. Bloccare il cassero sulla parte superiore con assetta in legno.
5. Posizionare fermi per soletta e gettare.

### Estrazione

1. Il giorno successivo la cassaforma è pronta per essere estratta con apposito estrattore dato in dotazione nella fornitura.
2. Ripetere l'operazione di preparazione dal punto 3 in avanti per tutti i getti seguenti.

## Fornitura di manodopera specializzata



Disponiamo di manodopera specializzata per la realizzazione di loculi ed ossari in calcestruzzo, in possesso di tutta l'attrezzatura occorrente e di tutta la documentazione necessaria...

**Per un lavoro Chiavi in mano**